

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL VALLE DEL CAUCA**
OBSERVATORIO SISMOLÓGICO Y GEOFÍSICO
DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO



UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONVENIO 0205 DE 2017




ZONIFICACIÓN DE ÁREAS
DE AFECTACIÓN ESTRUCTURAL
ANTE INUNDACIONES
MUNICIPIO DE BOLIVAR
ZONA URBANA

MAPA 02 DE 04 AFECTACIÓN

CONVENCIONES		AFECTACION		Descripción		Área (m ²)	Pedrios
	Perimetro Urbano		BAJA	- La zona se caracteriza por presentar unos niveles de amenaza relativamente bajos al igual que unas condiciones de vulnerabilidad bajas. Los daños que pueden presentarse en las edificaciones son ligeros sin que se vea afectada la estabilidad de las estructuras.	96760	294	
	Área de estudio		MEDIA	- La zona se caracteriza por presentar unos niveles de amenaza moderada, al igual que unos niveles de vulnerabilidad socioeconómica y estructural relativamente moderados.	23182	36	
	Barrios		ALTA	- La zona se caracteriza por presentar unas condiciones complejas de exposición a la amenaza, además de valores de vulnerabilidad alta y media caracterizada por edificaciones precarias y en mal estado, además de una población con poca o nula capacidad de resistencia.	180574	572	
	Jagüey						
	Piscina						
	Madrevieja						
	DRENAJE SENCILLO						
	Intermitente						
	Permanente						
	Drenaje Inferido						
	Límite Vía						

Sistema de referencia: MAGNA Colombia Oeste
Proyección: Gauss - Kruger
Latitud origen: 4° 35' 46'' .32 Norte
Longitud origen: 77° 04' 39'' .03 Oeste
Falso norte: 1.000.000 m.
Falso este: 1.000.000 m.

FUENTE DE INFORMACIÓN
Cartografía básica: CVC
Base de datos predial: IGAC - 2018
Cartografía con técnica LIDAR - 2014
Escala de trabajo: 1:2000



1:3000