



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL VALLE DEL CAUCA**
OBSERVATORIO SISMOLÓGICO Y GEOFÍSICO
DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
UNIVERSIDAD DEL VALLE



CONVENIO 070 DE 2018



MAPA CONSOLIDADO DE REPORTE
HISTÓRICOS DE INUNDACIÓN
EN LA ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO DE TORO

Tipo Evento		Frecuencia		CONVENCIONES					
●	Fluvial	■	Baja	□	Barrios	□	Piscina	■	Drenaje Sencillo
●	Pluvial	■	Moderada	□	Área de estudio	■	Embalse	■	Estado Drenaje
▲	ND	■	Alta	□	Límite manzana	■	Límite vía	~	Intermitente
—	Eventos de inundación (Segmento vía)			□		■		~	Permanente

Sistema de referencia: MAGNA Colombia Oeste
Proyección: Gauss - Kruger
Latitud origen: 4° 35'46".32 Norte
Longitud origen: 77° 04'39".03 Oeste
Falso norte: 1.000.000 m.
Falso este: 1.000.000 m.

FUENTE DE INFORMACIÓN
Cartografía básica:
CVC
Escala de trabajo 1:2000



1:4000

Nota: Las fronteras, los colores y toda otra información contenida en este mapa no denotan, por parte de la CVC y las instituciones participantes, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los territorios, ni aprobación ni aceptación de ninguna de tales fronteras.